

**INFORME DE SERVICIOS MENSUALES  
CORRESPONDIENTE AL 04 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026**

<b>PARA:</b>	Luis Gerardo Mendizábal Puac	
<b>DE:</b>	Mario Augusto Bertran Osorio	
<b>NIT DE LA PERSONA CONTRATADA:</b>	1197886-4	
<b>RENGLÓN PRESUPUESTARIO</b>	029	
<b>TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS</b>	Servicios Técnicos	x
	Servicios Profesionales Individuales en General	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Del 04 de Mayo de 2026	Al 31 de diciembre 2026
<b>PERIODO DE ESTE INFORME</b>	Del 04 de mayo de 2026	Al 31 de mayo de 2026
<b>MONTO A PAGAR</b>	Q. 6,322.58	

**Licenciado  
Luis Gerardo Mendizábal Puac  
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito  
Su Despacho.**


Por este medio, me dirijo a usted para presentar el informe de actividades en cumplimiento a lo establecido en la cláusula DECIMA correspondiente al contrato No. 79-2026, para la prestación de servicios técnicos, correspondiente del 04 al 31 de mayo de 2026.

<b>Descripción de las Actividades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó una limpieza general en las oficinas de Planificación A y B, así como en el área de Auditoría Interna, con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de orden, higiene y funcionalidad en los espacios de trabajo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Como parte de las mejoras implementadas en el área de seguridad, se realizó la instalación de un tercer televisor de 70 pulgadas, con el objetivo de optimizar la visualización y monitoreo en tiempo real de los sistemas de videovigilancia, incrementando la capacidad operativa y la eficiencia en la supervisión de las cámaras de seguridad.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el desmontaje de una rejilla perteneciente a la sede de Zona 10, con el propósito de efectuar su traslado e instalación en la sede de Zona 9, como parte de las adecuaciones y optimización de los recursos de infraestructura entre ambas ubicaciones.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se llevó a cabo el retiro de letreros elaborados en material tipo hule, correspondientes a señalización y certificaciones previamente instaladas en el edificio, como parte de las labores de adecuación y actualización de la imagen e infraestructura del inmueble.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el desmontaje de la pérgola ubicada en la sede de Zona 10, con el objetivo de efectuar su traslado e instalación simultánea en la sede de Zona 9, como parte del proceso de reubicación y optimización de la infraestructura entre ambas sedes.</li> </ul>

- .Se realizó un desplazamiento técnico a la sede de Quiché para ejecutar labores de traslado y movimiento de equipo de oficina, trabajos de pintura general e instalación de diversos emblemas y logotipos institucionales, tanto en la sede principal como en áreas de la sub-sede, con el objetivo de fortalecer la imagen institucional y optimizar las condiciones de infraestructura y operatividad.



Sin otro particular, me suscribo

Atentamente;



---

Mario Augusto Bertran Osorio  
2384-40230-0101



**Guillermo Peña García**  
Jefe del Departamento de Servicios Generales  
Dirección Administrativa  
Instituto de la Víctima

---

Firma Vo.Bo (jefe inmediato)