**INFORME DE SERVICIOS MENSUALES**
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2026**

| | | |
|---|---|---|
| **PARA:** | Luis Gerardo Mendizábal Puac | |
| **DE:** | Mario Augusto Bertran Osorio | |
| **NIT DE LA PERSONA CONTRATADA:** | 1197886-4 | |
| **RENGLÓN PRESUPUESTARIO** | 029 | |
| **TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS** | Servicios Técnicos | x |
| | Servicios Profesionales Individuales en General | |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | Del 04 de Mayo de 2026 | Al 31 de diciembre 2026 |
| **PERIODO DE ESTE INFORME** | Del 01 de Octubre de 2026 | Al 31 de Octubre de 2026 |
| **MONTO A PAGAR** | Q. 7,000.00 | |

**Licenciado**
**Luis Gerardo Mendizábal Puac**
**Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito**
**Su Despacho.**

Por este medio, me dirijo a usted para presentar el informe de actividades en cumplimiento a lo establecido en la cláusula DECIMA correspondiente al contrato No. 79-2026, para la prestación de servicios técnicos, correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2026.

| **Descripción de las Actividades** |
|---|
| • Se realizó limpieza general en las oficinas de Planificación A y B, Auditoría Interna, área administrativa y Servicios Generales, para mantener condiciones adecuadas de orden, higiene y funcionalidad. |
| • Se realizaron trabajos de impermeabilización en paredes y techos de distintas áreas de la sede ubicada en la zona 9, con el propósito de prevenir filtraciones y contribuir a la conservación de las instalaciones. |
| • Se realizaron tres jornadas de abastecimiento y mantenimiento en las seis subsedes, incluyendo agua purificada, insumos y limpieza. |
| • Se realizó una visita a la subsede del Instituto de la Víctima, ubicada en la zona 7 de Mixco, con el propósito de verificar las condiciones de las instalaciones eléctricas y sanitarias. Como resultado de la inspección, se efectuó el reemplazo de varias lámparas, quedando algunas pendientes de instalación. Asimismo, se realizó el ajuste correspondiente al inodoro, solventando el inconveniente identificado. |
| • Se realizaron trabajos de limpieza en los canales de evacuación de aguas pluviales ubicados en los techos de las oficinas de la sede de la zona 9, con el objetivo de retirar residuos acumulados y facilitar el adecuado drenaje del agua de lluvia. |

- Se realizaron trabajos de poda y recorte de la vegetación ubicada en el área colindante con la propiedad vecina, debido a que las plantas se extendían más allá de los límites establecidos, ocupando parte del espacio correspondiente a las instalaciones de la sede.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente;

Mario Augusto Bertran Osorio
2384-40230-0101

Firma y Vo.Bo. Viviana Natalie López Barrios
Jefa del Departamento de Servicios Generales
Dirección Administrativa
Instituto de la Víctima